

LISTE DES MÉTAUX DÉPISTÉS

Dépistage des métaux sur ICP-MS
Analyseur plasma par induction couplé à spectrométrie de masse

LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

| | |
|-----------|-----------|
| Chrome | Molybdène |
| Cobalt | Nickel |
| Cuivre | Sélénium |
| Fer | Vanadium |
| Manganèse | Zinc |

LES ÉLÉMENTS TOXIQUES OU POTENTIELLEMENT TOXIQUES

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| Aluminium | Césium | Strontium |
| Antimoine | Gallium | Tantale |
| Argent | Germanium | Tellure |
| Arsenic | Étain | Thallium |
| Baryum | Hafnium | Thorium |
| Béryllium | Mercure | Titane |
| Bismuth | Niobium | Tungstène |
| Bore | Platine | Uranium |
| Cadmium | Plomb | Zirconium |

LES TERRES RARES

| | |
|------------|------------|
| Cérium | Lanthane |
| Dysprosium | Néodyme |
| Erbium | Praséodyme |
| Europium | Samarium |
| Gadolinium | Thulium |
| Holmium | Ytterbium |